

### 3. Felsökningsanvisningar, sid 1 av 2

SYSTEM	INDIKATION	ORSAK	ÅTGÄRD
<b>Avloppssystem</b>	Dålig lukt	Uttorkade vattenlås	Spola igenom avloppssystemet ordentligt
	Försämrade genomströmning	Fett, fasta partiklar eller slem i vattenlås	Spola igenom med hett vatten. Eventuell erfordras mekanisk rensning.
	Stopp i golvbrunnar, handfat och diskbänk.	Igensatta vattenlås	Demontera och rengör
	Stopp i toalettstol	Igensatt av fasta partiklar	Mekanisk rensnings erfordras
	Stopp på flera enheter plan 09	Spillvattenpump ur funktion	Tillkalla servicetekniker
<b>Kallvattensystem</b>	Läckage i blandare	Defekta packningar	Packningar i blandare måste bytas
	Läckage i ventiler	Defekta packningar eller smuts på tätningsytor	Packningar måste bytas eller rengöras
	Dåligt vattentryck vid spolning	Sil igensatt	Demontera sil och rengör
	Dåligt vattentryck vid spolning	Avstängningsventil i ledningssystem strypt	Kontrollera ventiler
	Dåligt vattentryck vid spolning	Kommunens distributionstryck reducerat	Kontrollera med kommunen
	Missfärgat vatten	Ingen spolning under längre tid	Genomspola till missfärgning upphör
	Missfärgat vatten	Serviceåtgärder på ledning	Genomspola till missfärgning upphör
	Inget vatten på plan 09	Magnetventiler strömlösa	Se över larm för spillvattenpump
<b>Tappvarmvatten</b>	Läckage i blandare	Defekta packningar	Packningar i blandare måste bytas
	Läckage i ventiler	Defekta packningar eller smuts på tätningsytor	Packningar måste bytas eller rengöras
	Dåligt vattentryck vid spolning	Sil igensatt	Demontera sil och rengör
	Dåligt vattentryck vid spolning	Kommunens distributionstryck reducerat	Kontrollera med kommunen
	Missfärgat vatten	Ingen spolning under längre tid	Genomspola till missfärgning upphör
	Missfärgat vatten	Serviceåtgärder på ledning	Genomspola till missfärgning upphör
	För hög eller för lågt temperatur vid tappställe	Blandningsventil ur funktion eller felinställd	Tillkalla servicetekniker
	För hög eller för lågt temperatur vid tappställe	Beredare för varmvatten igensatt	Tillkalla servicetekniker
	För hög eller för lågt temperatur vid tappställe	Brister i fjärrvärmelieferans	Kontrollera med fjärrvärmelieferantör
	Lång tid att få fram temperatur vid tappställe	Pump för varmvattencirkulation går med reducerad effekt eller har stannat	Tillkalla servicetekniker
	Inget vatten på plan 09	Magnetventiler strömlösa	Se över larm för spillvattenpump

### 3. Felsökningsanvisningar, sid 2 av 2

SYSTEM	INDIKATION	ORSAK	ÅTGÄRD
<b>Värmesystem</b>	Radiatorer ej varma	Luft i värmesystem	Lufta systemet i höjdpunkter.
		Luft i radiatorn/konvektorn	Lufta ur radiatorn/konvektorn
		Filter i radiatorkrets igensatt	Kontrollera och rengör filter
		Reglercentral upphört att fungera	Tillkalla servicetekniker
		Pump för varmvattencirkulation går med reducerad effekt eller har stannat	Tillkalla servicetekniker
		För lite vatten i systemet	Kontrollera systemets drifttryck. Fyll på vid behov
		Brister i fjärrvärmeleverans	Kontrollera med fjärrvärmeleverantör